| Ординаты от оси ПЗ | 1129,25 | 1115,45 | 1106,05 | 1007,15 | 983,25 | 931,05 | 890,75 | 881,55 | 881,55 | 866,05 | 865,85 | 851,05 | 809,25 | 793,15 | 778,35 | 718,75 | 712,55 | 704,65 | 702,55 | 653,85 | 650,25 | 642,65 | 640,75 | 638,15 | 583,65 | 570,45 | 568,25 | 543,05 | 513,65 | 488,25 | 486,85 | 483,05 | **0,00** | 439,15 | 463,35 | 487,65 | 544,15 | 549,75 | 553,65 | 574,65 | 584,55 | 586,95 | 590,35 | 609,55 | 614,65 | 619,25 | 632,85 | 635,55 | 645,65 | 647,75 | 656,75 | 670,65 | 671,85 | 685,75 | 710,15 | 718,25 | 721,35 | 741,75 | 745,65 | 777,85 | 798,35 | 811,75 | 815,25 | 825,75 | 851,45 | 860,85 | 872,85 | 875,25 | 884,45 | 896,75 | 916,25 | 920,15 | 922,85 | 967,85 | 982,05 | 1029,15 | 1168,35 | 1176,65 |
|---|---|---