

**Акт
осеннего комиссионного осмотра пути АО «Центр транспортного сервиса»**

от 20.09.2022 года.

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт осмотра технического состояния
подъездного пути «АО «ХПП»» по ст.Перекатное, с протяженностью – 3 687.01 п.м.

№	Выявленные замечания	Срок устранения	Дата устранения
1	Установить знак ГПП в створе от хвоста крестовины СП 14 искл.		
2	Произвести ополку растительности на всем протяжении пути и стрелках		
3	4зв Ш-1526мм., заменить 1шпал	31.10.2022г	
4	5/6зв подтянуть стык болты	31.10.2022г	
5	7зв Ш-1524мм., заменить 2 шпал	31.10.2022г	
6	СП.№10 типа Р 50 марка 19 левый	31.10.2022 г.	
7	в СПК куст 1х3бр.	31.10.2022г	
8	в крестовине заменить 2брусья .	31.10.2022г	
9	в крестовине Ш-1525мм/1523мм	31.10.2022г	
11	1зв куст 1х3шп.	31.10.2022г	
12	4зв Ш-1527мм., ополоть путь до элеватора	31.10.2022г	
13	5зв Ш-1529мм.. в стыке просадка, возле опоры № 13 отрегулировать зазор 35мм,		
14	СП.№24 типа Р50 марка 19 правый., в рамном рельсе заменить 5 негодных деревянных шпал		
15	Приемный стык Ш-1525мм., заменить 3 шпал	31.10.2022г	
16	Приемный стык Ш-1525мм., заменить 3 шпал	31.10.2022г	
17	В корне остря Ш-1625мм/1529мм., заменить 3шпал	31.10.2022г	
18	в СПК куст 2*3бр., пополнить костыли		
19	В крестовине Ш-1523мм/1522мм., заменить 3 брусьев.. провес	31.10.2022г	
20	1зв от хвоста Ш-1527мм		
21	2зв Ш-1528мм.,		
22	3зв Ш-1524мм., заменить 3шпал., провес	31.10.2022г	
23	4зв Ш-1529мм.,	31.10.2022г	
24	7зв Ш-1533мм., заменить 5 шпал	31.10.2022г	
25	10зв Ш-1535мм., в стыке просадка., заменить 3шпал	31.10.2022г	
26	12зв Ш-1534мм.,		
27	СП № 28 типа Р 50 марка 19., левый		
28	Хвост крестовины по пр. Ш-1526мм/1525мм		
29	Сердечник Ш-1523мм/1521мм.. заменить 3 брусьев	31.10.2022г	
30	В СПК Ш-1532мм/1530мм., заменить 3 брусьев., провес	31.10.2022г	
31	Приемный стык Ш-1526мм., заменить 2шпал	31.10.2022г	
32	СП № 28 до СП № 24 не рабочий бзв - весы разобраны, красный щит		
33	1зв от приемного стыка Ш-1526мм		
34	2зв Ш-1528мм., заменить 3 шпал	31.10.2022г	
35	3зв куст 1хбшп, 2х3шп	31.10.2022г	
36	5зв просадка в стыке., провес до 4 к.ш	31.10.2022г	
37	8зв Ш-1530мм., просадка в стыке	31.10.2022г	
38	СП № 38 типа Р50 марка 19 правый		
39	Приемный стык Ш-1526мм., заменить 3шпал	31.10.2022г	
40	В корне остря Ш-1526мм/1531мм.,		
41	В СПК Ш-1525мм/1533мм., куст 1*4брусьев		
42	Сердечник Ш-1522мм/1524мм., заменить 4брусьев	31.10.2022г	
43	От СП № 38 по 3 пути ж.б.		
44	1зв Ш-1527мм		
45	3зв Ш-1528мм., просадка в стыке	31.10.2022г	

46	бзв Ш-1626мм		
47	7зв-Ш-1524мм., заменить 4 шпал	31.10.2022г	
48	8зв - Весы разобраны		
49	11зв Ш-1525мм, просадка в стыке		
50	14\15\16зв Ш-1528мм.. односторонни повышенный путь		
51	СП № 39 типа Р43 марка 19 левый		
52	Хвост крестовины по пр. Ш-1526мм/1525мм		
53	Сердечник Ш-1523мм/1521мм.. заменить 3 брусьев., добить костыли	31.10.2022г	
54	В СПК Ш-1532мм/1530мм., заменить 3 брусьев., отресенные шпалы	31.10.2022г	
55	В корне остря Ш-1525мм/1531мм., заменить 2шпал	31.10.2022г	
56	Приемный стык Ш-1526мм., заменить 2шпал	31.10.2022г	
57	1зв от приемного стык Ш-1528мм		
58	Участок пути от СП 38 до СП 39., просадки в стыках, заменить 8шпал	31.10.2022г	
59	СП № 41 типа Р 43 марка 19 левый., 1 путь		
60	Обточить правый рамный рельс (накат)		
61	В корне остря подтянуть болты	31.10.2022г	
62	В СПК подбить брусья., добить костыли	31.10.2022г	
63	Произвести подрезку рамного рельса	31.10.2022г	
64	1зв просадка в стыке., заменить 4 шпал.	31.10.2022г	
65	2зв Ш-1528мм		
66	Рыбка от СП 42 до СП № 41., заменить 11 шпал	31.10.2022г	
67	Обточить левый рамный рельс		
68	Подтянуть серговой болт 2 тяги	31.10.2022г	
69	Провес по 4 брусьям до 5мм	31.10.2022г	
70	Очистить желоба к/рельса	31.10.2022г	
63	От хвоста крестовины СП № 39., по направлению СП 43., 1зв Ш-1526мм.,		
64	2зв Ш-1530мм, просадка в стыке., заменить 5шпал	31.10.2022г	
65	СП № 43 типа Р 43 марка 19 левый		
66	Приемный стык Ш-1524мм., заменить 2шпал., подтянуть стык болты	31.10.2022г	
67	Не прилегания левого остряка по острожке до 7мм		
67	В корне остря Ш-1523мм/1535мм., заменить 2шпал., перегнать шпалу по опоре	31.10.2022г	
68	В СПК Ш-1527мм/1535мм., заменить 5 брусьев., провес., добить костыли	31.10.2022г	
69	В крестовине Ш-1523мм/1526мм., куст 1*4брусьев., докрутить шурупы	31.10.2022г	
70	Участок пути от СП № 43 по прямой од СП 40		
71	С 1 по 5зв шаблоны в норме		
72	От предельного столбика через СП № 40 до упора по 4 пути шпал не видно		
73	Установить типовой упор.		
74	На всем участке пути требуется протяжка, смазка стыковых болтов.		
75	На всех стрелочных переводах требуется произвести подрезку шпальных ящиков, смазку всех болтов, протяжку, добивку костылей, докрутку шурупов, произвести нумерацию.	постоянно	
76	На всех стрелочных переводах требуется произвести подрезку и очистку шпального ящика 1-ой меж.остряковой тяги, для стока талых вод.	постоянно	

Председатель комиссии:

**Вице-президент
АО «Центр транспортного сервиса».**

Жумангалиев К.Е.

Члены комиссии:

**Директор департамента корпоративного развития
и управления рисками.**

 **Есетов А.У.**


Региональный представитель

РП-Астана

Дорожный мастер АО «ЦТС»

Дорожный мастер АО «ЦТС»

Дорожный мастер АО «ЦТС»



Айдекешев Ж.К.

Ситтыков О.К.

Абатов Б.Б.

Жалгабеков Д.А