

**Акт**  
**Осеннего комиссионного осмотра пути АО «Центр транспортного сервиса»**  
от 21.10.2022 года.

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт осмотра технического состояния соединительного пути от сигнала «М-52» по ст.Жалтыр

№	Выявленные замечания	Срок устранения	Дата устранения
	от знака «ГПП» (М-52) до СП №110 (вкл). Установить знак ГПП		
1	1 звено куст 1*4		
2	Приемный стык СП №110 куст 1*4шпал		
3	Корень остря Ш-1524мм/1537мм по бок		
4	В СПК Ш-1527мм/1530мм., куст 1х4шпал		
5	Передний вылет Ш-1521мм/1520мм		
6	Сердечник Ш-1523мм/1520мм		
7	Хвост крестовины Ш-1526мм/1530мм по бок		
8	1зв от хвоста по прямому направлению Ш-1529мм., переходной стык Р 43/50		
9	1зв от хвоста по боковому направлению Ш-1526мм.,		
10	На всех стрелочных переводах требуется произвести подрезку шпальных ящиков, смазку всех болтов, протяжку, добивку костылей, докрутку шурупов, произвести нумерацию.	25.10.2022 г.	
11	На всех стрелочных переводах требуется произвести подрезку и очистку шпального ящика 1-ой меж.остраковой тяги, для стока талых вод.	25.10.2022 г.	


**Председатель комиссии:**

**Вице-президент**  
**АО «Центр транспортного сервиса».**

**Жумангалиев К.Е.**


**Члены комиссии:**

**Директор департамента корпоративного развития и управления рисками.**




**Есетов А.У.**

**Региональный представитель РП-Астана**




**Айдекешев Ж.К.**

**Дорожный мастер АО «ЦТС»**



**Ситтыков О.К.**

**Дорожный мастер АО «ЦТС»**



**Абатов Б.Б.**

**Дорожный мастер АО «ЦТС»**



**Жалгабеков Д.А.**