

Акт
Осеннего комиссионного осмотра пути АО «Центр транспортного сервиса»
от 11.10.2022 года.

Мы, нижеподписавшиеся произвели натурный осмотр с промером погрузочно-выгрузочного пути по ст. ОП - 80, с протяженностью – 116.4 п.м. и составили настоящий акт:

№	Выявленные замечания	Срок устранения	Дата устранения
	от СП № 15 искл. ЦСП типа Р 50 марка 1\9., правый. Установить знак ГПП		
1	СП № 15 типа Р-50 марка 1/9 правый от хвоста крестовины		
2	1зв Ш-1516мм., У+21., добавить 1 шпал в стыке		
3	2зв Ш-1526мм/1528мм., У+26., заменить 4 одиночных шпал		
4	3зв Ш-1530мм/1516мм., У+17., разность шаблона., заменить 3 одиночных шпал	До 31.10.22г	
5	4зв Ш-1518мм., У+16., Ш-1522мм., У+22.,		
6	СО № 17., Р-50., переходной стык Р 50/65		
7	5зв Ш-1530мм., У+13.. Ш-1532мм., У+4., заменить 4 одиночных шпал		
8	6зв Ш-1532мм., У+4., Ш-1535мм., У+5., заменить 5 одиночных шпал		
9	7зв Ш-1522мм., У+15., Ш-1514мм., У+30., разность шаблона и уровня	До 31.10.22г	
10	8зв Ш-1516мм.. У+24., Подтянуть стык болт., заменить 4 одиночных шпал		
11	9зв Ш-1533мм., У+35., Разность шаблона., заменить 6 одиночных шпал	До 31.10.22г	
12	На всех стрелочных переводах требуется произвести подрезку шпальных ящиков, смазку всех болтов, протяжку, добивку костылей, докрутку шурупов, произвести нумерацию.	постоянно	
13	На всех стрелочных переводах требуется произвести подрезку и очистку шпального ящика 1-ой меж.остряковой тяги, для стока талых вод.	постоянно	


Председатель комиссии:

Вице-президент
АО «Центр транспортного сервиса».

Жумангалиев К.Е.

Члены комиссии:

Директор департамента корпоративного развития и управления рисками.


Есетов А.У.

Региональный представитель РП-Астана


Айдекешев Ж.К.

Дорожный мастер АО «ЦТС»

Ситтыков О.К.

Дорожный мастер АО «ЦТС»


Абатов Б.Б.

Дорожный мастер АО «ЦТС»


Жалгабеков Д.А