

Акт
Осеннего комиссионного осмотра пути АО «Центр транспортного сервиса»
от .11.2022 года.

Мы, нижеподписавшиеся произвели натурный осмотр с промером подъездного пути №20 по ст. Жаксы, с протяженностью – 52.1 п.м. и составили настоящий акт:

№	Выявленные замечания	Срок устранения	Дата устранения
	от СП № 62 по прямому направлению установить знак ГПП		
1	СП № 62 типа Р 50 марка 1/9 правый		
2	Приемный стык Ш-1530мм		
3	Корень остря Ш-1524мм/1537мм по бок		
4	В СПК Ш-1523мм/1530мм.		
5	Сердечник Ш-1523мм/1520мм		
6	Хвост крестовины Ш-1526мм/1530мм по бок		
7	1зв от хвоста по боковому направлению Ш-1526мм.,		
8	1зв от хвоста по прямому направлению Ш-1529мм., переходной стык Р 43/50		
9	На всех стрелочных переводах требуется произвести подрезку шпальных ящиков, смазку всех болтов, протяжку, добивку костылей, докрутку шурупов, произвести нумерацию.	постоянно	
10	На всех стрелочных переводах требуется произвести подрезку и очистку шпального ящика 1-ой меж.остряковой тяги, для стока талых вод.	постоянно	


Председатель комиссии:

Вице-президент
АО «Центр транспортного сервиса».

Жумангалиев К.Е.


Члены комиссии:

Директор департамента корпоративного развития и управления рисками.



Есетов А.У.

Региональный представитель РП-Астана



Айдекешев Ж.К.

Дорожный мастер АО «ЦТС»




Ситтыков О.К.

Дорожный мастер АО «ЦТС»



Абатов Б.Б.

Дорожный мастер АО «ЦТС»



Жалгабеков Д.А.