

"КӨЛІКТІК СЕРВИС
ОРТАЛЫҒЫ"

Акционерлік Қоғамы



Акционерное общество
"ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО
СЕРВИСА"

От 10 октября 2022 года

Место составления: ст. Курот- Боровое

А К Т

проведения осеннего осмотра и инвентаризации основных средств
АО «Центр транспортного сервиса, расположенных в Регионе Кокшетау»

Сроки проведения осмотра:	7 октября 2022 года
Основание для проведения осмотра:	Приказ Президента АО «Центр транспортного сервиса» от 24.08.2022 г. №18-ЦТС.
Председатель комиссии:	РП Кокшетау Жакупов И.Ж АО «Центр транспортного сервиса».
Члены комиссии:	- дорожный мастер Олжанов Р.
Дата последнего осмотра	впервые

Согласно требованию приказа от 24.08.2022 г. №18-ЦТС основными задачами осеннего осмотра являются определение текущего состояния инфраструктуры (подъездных путей, искусственных сооружений, ж.д. переездов), производственно-технических зданий, снегозащитных заборов, щитов и выявление отклонений в их содержании, определение технического состояния и степени использования основных фондов.


станция Макинка

объект Соединительный путь от приемного стыка стрелочного перевода №33 через стрелку №2сс до ГПП путь ст Макинка.

1. Стрелочный перевод №33 в СПК кустовая гнилость брусьев из 3 штук. 18
2. От стрелки №33 1 звено Ш -1540мм.
3. от стрелки №33 3 звено куст из 4 шпал. 2
4. От стрелки №33 4 звено Ш-1542мм., куст из 3 шпал. 1

5. от стрелки №33 3 шпана горизонтальный уступ 3 мм.
6. от стрелки №33 6 шпана рельс Р50 -25 метров дефект по коду 44.
7. Стрелка №2 СС- негодный флажковый брусок -2 штуки.
8. Стрелка №2 СС в корне пера Ш-134мм.
9. от стрелки №2СС 3 шпана Ш-134мм.
10. от стрелки №2СС 3 шпана Ш-134мм.

ИИ Кашинцев



Жакулов Н.К.

Дорожный мастер

Степанов Р. К.